

东风标致508用车成本调查

月均2000元“包养”508

□记者 蒋逐宸



东风标致508的仪表板风格简洁而纯美,与外部设计达到了高度统一,精挑细选的用料搭配无可挑剔的工艺,使508的整体内饰考究而耐用,富有极强的科技感。

据了解,在安全配置方面,东风标致508汲取了标致品牌120年来对于造出“最安全汽车”的技术精华,配合最先进的科技性安全装备,对车内及车外成员起到全方位的周到安全防护。再次强调了东风标致品牌一直提倡的三重安全防护体系:预防安全、主动安全、被动安全。特别是被动安全方面,东风标致508采用了顶级钢板材质,最高强度可达1600Mpa,足可媲美核潜艇与航天飞机的硬度。

车主们买车除了关心车辆安全配置外就是用车成本了。26日下午,在标致4S店记者遇到了正在售后区保养的508车主黄先生。黄先生告诉记者,他的车刚买一年,主要是上下班用。以一年行驶2万公里,按照目前的使用成本来算,每年的养车费用为24803元。其中包括7000元的保险费用、13770元的燃油费用、3113元的保养费用以及920元的日常维护费用。(具体费用以4S店为准)

保险费用:7000元

以新车全险计(以人保车险为例),包括交强险、第三责任险(20万)、车辆损失

险、盗抢险、不计免赔损失险等车辆一年的保险费约为7000元。

油耗:137701元

以东风标致508 2.3L为例,93#汽油以咸宁地区的指导价7.65元/升计算,油耗以9升/百公里综合油耗计算,508一年

正常行驶2万公里的燃油花费计算如下:
油费=20000 ÷ 100 × 9 × 7.65=13770元

保养费用 3113元

以每5000公里更换机油及机油滤芯来计算,一年行驶2万公里需要更换4次机油及机油滤芯,每次费用为700元,另一年还需要更换空气滤芯和空调滤

芯,费用为313元,一年保养费用计算如下:

$$\text{保养费用}=4 \times 700 + 313 = 3113 \text{元}$$

日常维护费用:920元

通常情况下,车辆每月洗车4次,平均每年打蜡2次。按照平均洗车价每次15元和打蜡100元计算,一年总花费计算

如下:
日常维护费用=4 × 12 × 15 + 100 × 2 = 920元

艾力绅斩获C-NCAP新规施行以来第二高分

9月7日,C-NCAP官方网站公布了本年度第三批安全碰撞结果。其中,东风本田MPV车型艾力绅获得了56.8分高分的五星评价,以本批碰撞中最高的56.8分获得五星评定,这也是继2012年CR-V以57分创下并始终保持最高分后,新版C-NCAP安全碰撞成绩目前为止的第二高分,为东风本田品的安全形象再添上浓厚一笔,也为行业树立了更高的基本安全标准。

最终获得了C-NCAP安全碰撞56.8分的总分,可以说艾力绅确实是经受住了严苛的层层考验,而这都得益于它全面先进的安全设计。其中,艾力绅采用的本田独有的ACE碰撞适应车身结构设计,通过合理设计车辆的碰撞缓冲结构,极大提升车辆的刚性、减少车身变形的几率,充分保证车内乘员安全。同时,艾力绅全系标配了前排主气囊、前排侧气囊等被动安全配置,在高配车型中更配有罕见的前后三排全车侧气帘。

秉承“以人为本”的安全理念,东风本田在不断提升车辆被动安全性能之外,为进一步减少事故的发生,还特别关注行人安全防护。ACE安全车身通过全方位的撞击缓和结构分散撞击力,不仅加强驾驶者在车辆事故中的安全防护,还能顾及行人安全。

秉承着对消费者负责的态度、始终坚持“精品战略”的东风本田旗下车型均具有较高的安全性能。而即将在新产品中陆续应用FUNTEC技术品牌,也会进一步保证东风本田车辆安全性还将继续走在行业前列。另据悉,为了进一步保障广大客户的利益,东风本田已于9月6日提前实施了高于国家规定的三包政策。自9月6日起,凡购买东风本田旗下任意车型或东风本田纯正用品,均可享受东风本田三包政策。(余鹏)

东风悦达·起亚



东风悦达·起亚



庆双节,购车万元豪礼大派发,另有豪华港澳7日游派送

详情请咨询销售热线0715—8331088 售后热线:0715—8336088

东风悦达起亚特许经销商:咸宁惠恒汽车销售服务有限公司

销售地址:咸安区咸安大道399号(高铁站旁) 销售热线:0715—8331088 售后热线:0715—8336088

